

نسب إنجاز أعمال مشروع مارينا دلتا لاجونز

| # | البند | نسبة الإنجاز/الوضع الحالي |
|----|---|--|
| 1 | أعمال الخرسانات. | 95.00% |
| 2 | أعمال المباني. | 75.00% |
| 3 | أعمال البياض الداخلي. | 65.00% |
| 4 | أعمال البياض الخارجي. | 55.00% |
| 5 | أعمال تمديدات الصرف و التغذية. | 40.00% |
| 6 | أعمال تمديدات الكهرباء. | 80.00% |
| 7 | أعمال تجهيزات دهانات و معجون. | 50.00% |
| 8 | أعمال سيراميك. | 25.00% |
| 9 | أعمال الرخام. | 40.00% |
| 10 | أعمال تشطيب الواجهات. | الأعمال تم التعاقد عليها و جاري تنفيذها. |
| 11 | أعمال الأبواب الخشبية. | الأعمال تم التعاقد عليها و جاري تنفيذها. |
| 12 | أعمال ال UPVC. | الأعمال تم التعاقد عليها و جاري تنفيذها. |
| 13 | أعمال كوبستات التراسات. | الأعمال تم التعاقد عليها و جاري تنفيذها. |
| 14 | أعمال خرسانة حمامات السباحة - مرحلة أولى. | الأعمال تم التعاقد عليها و جاري تنفيذها. |